



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел 786-41-35

**Предписание № 2-12-1316/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 244 Кировского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ликина Владимира Александровича от 15.11.2016 г. № 2-12-1316, ст. 6, 6.1 закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 01.12.2016 года по 27.12.2016 года старшим инспектором ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Душенковой Олесей Валерьевной совместно с директором ГБОУ лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга Светлицким Сергеем Леонидовичем, проведена плановая выездная проверка образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Ветеранов, д. 80, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (лестница у столовой, масляная краска).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13; Приложение к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, табл. 2,3,27,28.	10.01.2018г.	
2.	Предел огнестойкости заполнения проема (дверь) в противопожарной перегородке, отделяющей помещение	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.	10.01.2018г.	

	кладовой (2 этаж у актового зала) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, не соответствует требуемому пределу огнестойкости.	1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.		
3.	Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (обрыв шлейфов № 3, 17).	ППР в РФ п.61.	10.01.2018г.	
4.	Помещение не обеспечено пожарными извещателями (мастерская).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 прил. А4.	10.01.2018г.	
5.	Настенные звуковые и речевые оповещатели СОУЭ (фойе 1 этаж) установлены менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4	10.01.2018г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ (кладовая у актового зала, 2 этаж).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 8, Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п. 20, СП 12.13130 п. 5.2	10.01.2018г.	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ (электрощитовая).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 8, Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п. 20, СП 12.13130 п. 5.2	10.01.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и